

國立臺北教育大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓一樓東NO. 13 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
行政大樓七樓東NO. 01 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
行政大樓五樓東NO. 05 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
行政大樓三樓東NO. 09 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
科學館四樓NO. 53 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
至善樓七樓東NO. 77 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
至善樓三樓西NO. 81 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
視聽大樓三樓東NO. 49 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
圖書館六樓NO. 17 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
圖書館二樓NO. 21 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
篤行樓七樓廁所旁南側左NO. 101 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
篤行樓五樓梯口NO. 109 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
篤行樓三樓廁所旁南側左NO. 113 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
篤行樓二樓廁所旁南側右NO. 117 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
創意館一樓NO. 89 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
明德樓三樓西NO. 73 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
體育館二樓北側廁所NO. 69 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
藝術館五樓南NO. 57 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
藝術館三樓南NO. 61 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
藝術館二樓北NO. 65 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
第二宿舍二樓東NO. 33 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
第二宿舍四樓東NO. 29 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
活動中心三樓NO. 25 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
活動中心二樓NO. 130 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
第一宿舍一樓東NO. 45 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
第一宿舍三樓東NO. 41 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
第一宿舍五樓東NO. 37 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
芳蘭樓二樓東NO. 85 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
呆熊 過濾水	<1	2022.12.02	符合水質標準
典藏外場 過濾水	<1	2022.12.02	符合水質標準
典藏內場 過濾水	<1	2022.12.02	符合水質標準
課傳所計畫辦公室NO. 131 飲水機	<1	2022.12.02	符合水質標準
註一：飲用水質管理條例標準 大腸桿菌群：6 CFU/100mL 註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準			