

國立臺北教育大學水質檢驗結果一覽表

| 受驗地點  | 大腸桿菌群 | 採樣日期       | 檢測結果   |
|---|-------|------------|--------|
| 泳健館泳池入口NO.122 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 明德樓二樓西NO.74 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 體育館二樓南側NO.70 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 藝術館一樓北NO.66 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 藝術館五樓北NO.58 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 藝術館三樓北NO.62 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 第二宿舍二樓西NO.34 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 第二宿舍四樓西NO.30 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 活動中心一樓NO.26 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 第一宿舍一樓西NO.46 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 第一宿舍三樓西NO.42 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 第一宿舍五樓西NO.38 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 視聽大樓二樓東NO.50 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 至善樓六樓東NO.78 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 至善樓二樓西NO.82 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 文薈樓一樓NO.86 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 科學館三樓NO.54 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 行政大樓七樓西NO.02 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 行政大樓五樓西NO.06 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 行政大樓三樓西NO.10 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 行政大樓一樓西NO.14 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 圖書館一樓NO.22 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 圖書館五樓NO.18 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 篤行樓八樓廁所NO.98 飲水機  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 篤行樓七樓廁所旁南側右NO.102 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 篤行樓六樓廁所旁南側右NO.105 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 篤行樓六樓梯口NO.106 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 篤行樓四樓廁所旁南側左NO.110 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 篤行樓三樓廁所旁南側右NO.114 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 篤行樓二樓梯口NO.118 飲水機   | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 呆熊 過濾水  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 典藏外場 過濾水  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 典藏內場 過濾水  | <1    | 2023.03.02 | 符合水質標準 |
| 育成中心四樓 飲水機  | <1    | 2023.03.07 | 符合水質標準 |
| 註一：飲用水質管理條例標準<br>大腸桿菌群：6 CFU/100mL<br>註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準 |       |            |        |