

國立臺北教育大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓六樓東NO. 03 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
行政大樓二樓東NO. 11 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
行政大樓地下文產所外NO. 15 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
科學館二樓NO. 55 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
視聽大樓一樓西NO. 51 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
至善樓一樓東NO. 83 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
至善樓五樓西NO. 79 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
篤行樓一樓門口NO. 119 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
篤行樓七樓梯口NO. 103 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
篤行樓五樓廁所旁南側左NO. 107 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
篤行樓四樓廁所旁南側右NO. 111 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
篤行樓三樓梯口NO. 115 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
國際生宿舍(臥龍18)136巷18號NO. 127 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
國際生宿舍(臥龍20)136巷20號NO. 129 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
資料所舊眷舍134-25 NO. 125 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
資料系134-29 NO. 124 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
篤行樓八樓圍場NO. 99 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
勤務班一樓NO. 91 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
創意館二樓南NO. 87 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
明德樓一樓西NO. 75 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
體育館一樓西北-左NO. 71 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
藝術館四樓南NO. 59 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
藝術館三樓301室NO. 63 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
藝術館一樓103室NO. 67 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
第二宿舍一樓東NO. 35 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
第二宿舍三樓東NO. 31 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
第二宿舍五樓東NO. 27 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
活動中心五樓NO. 23 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
第一宿舍二樓東NO. 43 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
第一宿舍四樓東NO. 39 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
視聽大樓五樓西NO. 47 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
圖書館四樓NO. 19 飲水機	<1	2023.06.01	符合水質標準
育成中心三樓 飲水機	<1	2023.06.06	符合水質標準

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6 CFU/100mL

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準