

國立臺北教育大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓二樓西NO.12 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
行政大樓六樓西NO.04 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
行政大樓四樓西NO.08 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
行政大樓四樓東NO.07 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
科學館一樓NO.56 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
科學館五樓NO.52 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
視聽大樓四樓東NO.48 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
至善樓地下一樓東NO.84 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
至善樓八樓東NO.76 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
至善樓四樓西NO.80 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
圖書館三樓NO.20 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
篤行樓六樓廁所旁南側左NO.104 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
篤行樓二樓廁所旁南側右NO.117 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
創意館地下一樓NO.90 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
創意館二樓北NO.88 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
泳健館南側NO.123 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
網球場NO.120 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
體育館一樓西北-右NO.72 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
體育館三樓北側廁所NO.68 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
體育館三樓南側NO.121 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
藝術館四樓北NO.60 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
藝術館二樓南NO.64 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
第二宿舍一樓西NO.36 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
第二宿舍三樓西NO.32 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
第二宿舍五樓西NO.28 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
活動中心四樓NO.24 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
第一宿舍二樓西NO.44 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
第一宿舍四樓西NO.40 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
美術館一樓NO.128 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
典藏外場 過濾水	<1	2023.09.06	符合水質標準
典藏內場 過濾水	1	2023.09.06	符合水質標準
篤行樓八樓梯口NO.100 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準
篤行樓四樓梯口NO.112 飲水機	<1	2023.09.06	符合水質標準

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6 CFU/100mL

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準