

國立臺北教育大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓一樓東NO.13 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
行政大樓七樓東NO.1 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
行政大樓五樓東NO.5 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
行政大樓三樓東NO.9 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
篤行樓七樓廁所旁南側左NO.101 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
篤行樓六樓廁所旁南側右NO.105 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
篤行樓五樓廁所旁南側右NO.108 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
篤行樓五樓梯口NO.109 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
篤行樓三樓廁所旁南側左NO.113 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
篤行樓二樓廁所旁南側右NO.117 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
創意館一樓NO.89 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
明德樓三樓西NO.73 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
體育館二樓北側廁所NO.69 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
藝術館五樓南NO.57 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
藝術館三樓南NO.61 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
藝術館二樓北NO.65 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
第二宿舍二樓東NO.33 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
第二宿舍四樓東NO.29 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
活動中心三樓NO.25 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
活動中心二樓NO.130 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
第一宿舍一樓東NO.45 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
第一宿舍三樓東NO.41 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
第一宿舍五樓東NO.37 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
視聽大樓三樓東NO.49 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
至善樓七樓東NO.77 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
至善樓三樓西NO.81 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
芳蘭樓二樓東NO.85 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
科學館三樓NO.54 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
圖書館六樓NO.17 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
圖書館二樓NO.21 飲水機	<1	2023.12.06	符合水質標準
育成中心二樓 飲水機	<1	2023.12.01	符合水質標準
育成中心四樓 飲水機	<1	2023.12.01	符合水質標準

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6 CFU/100mL

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準