

國立臺北教育大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓六樓東NO.03 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
行政大樓二樓東NO.11 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
行政大樓地下文產所外NO.15 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
篤行樓一樓門口NO.119 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
篤行樓七樓梯口NO.103 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
篤行樓五樓廁所旁南側左NO.107 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
篤行樓四樓廁所旁南側右NO.111 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
篤行樓三樓梯口NO.115 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
勤務班一樓NO.91 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
創意館二樓南NO.87 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
明德樓一樓西NO.75 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
體育館一西北-左NO.71 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
視聽大樓一樓西NO.51 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
視聽大樓五樓西NO.47 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
科學館二樓NO.55 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
至善樓一樓東NO.83 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
至善樓五樓西NO.79 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
藝術館四樓南NO.59 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
藝術館三樓301室NO.63 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
藝術館一樓103室NO.67 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
第二宿舍一樓東NO.35 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
第二宿舍三樓東NO.31 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
第二宿舍五樓東NO.27 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
活動中心五樓NO.23 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
第一宿舍二樓東NO.43 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
第一宿舍四樓東NO.39 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
圖書館四樓NO.19 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
資料系舊眷舍134-29 NO.124 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
拉亞漢堡 過濾水	<1	2025.03.06	符合水質標準
自助餐 過濾水	<1	2025.03.06	符合水質標準
篤行樓八樓圍場NO.99 飲水機	<1	2025.03.06	符合水質標準
典藏外場 過濾水	<1	2025.03.06	符合水質標準
典藏內場 過濾水	<1	2025.03.06	符合水質標準

註一：飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6 CFU/100mL

註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準