

國立臺北教育大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓一樓西NO.14 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
行政大樓七樓西NO.02 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
行政大樓五樓西NO.06 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
行政大樓三樓西NO.10 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
篤行樓八樓廁所NO.98 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
篤行樓七樓廁所旁南側右NO.102 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
篤行樓六樓梯口NO.106 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
篤行樓四樓廁所旁南側左NO.110 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
篤行樓三樓廁所旁南側右NO.114 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
篤行樓二樓梯口NO.118 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
泳健館泳池入口NO.122 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
明德樓二樓西NO.74 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
體育館二樓南側NO.70 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
藝術館一樓北NO.66 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
藝術館五樓北NO.58 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
藝術館三樓北NO.62 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
第二宿舍二樓西NO.34 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
第二宿舍四樓西NO.30 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
活動中心一樓NO.26 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
第一宿舍一樓西NO.46 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
第一宿舍三樓西NO.42 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
第一宿舍五樓西NO.38 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
視聽大樓二樓東NO.50 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
至善樓六樓東NO.78 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
至善樓二樓西NO.82 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
文薈樓一樓NO.86 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
科學館三樓NO.54 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
圖書館一樓NO.22 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
圖書館五樓NO.18 飲水機	<1	2025.12.05	符合水質標準
育成中心三樓 飲水機	<1	2025.12.04	符合水質標準
育成中心二樓 飲水機	<1	2025.12.04	符合水質標準
註一：飲用水質管理條例標準 大腸桿菌群：6 CFU/100mL 註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準			