

國立臺北教育大學水質檢驗結果一覽表

受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
行政大樓六樓西NO. 04 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
行政大樓四樓西NO. 08 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
行政大樓四樓東NO. 07 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
行政大樓二樓西NO. 12 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
篤行樓八樓梯口NO. 100 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
篤行樓六樓廁所旁南側左NO. 104 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
篤行樓五樓廁所旁南側右NO. 108 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
篤行樓四樓梯口NO. 112 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
篤行樓二樓廁所旁南側左NO. 116 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
創意館二樓北NO. 88 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
泳健館南側NO. 123 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
體育館一西北-右NO. 72 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
體育館三樓北側廁所NO. 68 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
體育館三樓南側NO. 121 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
網球場NO. 120 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
藝術館四樓北NO. 60 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
藝術館二樓南NO. 64 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
第二宿舍一樓西NO. 36 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
第二宿舍三樓西NO. 32 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
第二宿舍五樓西NO. 28 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
活動中心四樓NO. 24 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
第一宿舍二樓西NO. 44 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
第一宿舍四樓西NO. 40 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
視聽大樓四樓東NO. 48 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
至善樓八樓東NO. 76 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
至善樓四樓西NO. 80 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
至善樓地下一樓東NO. 84 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
科學館一樓NO. 56 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
科學館五樓NO. 52 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
圖書館三樓NO. 20 飲水機	<1	2026.06.04	符合水質標準
育成中心三樓 飲水機	<1	2026.06.03	符合水質標準
註一：飲用水質管理條例標準 大腸桿菌群：6 CFU/100mL 註二：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準			